

Besiktningsprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)Besiktningen är utförd i Örnsköldsvik
SKODA PICK-UP 1,9D 1998Regnr: **DNG 689**

Chassinr: EHH673W5732619

Diarienumr: 0234 2005-11-15 10:01:26

Föregående besiktning: 0234 2004-12-02

Mätarställning: 118127 km**Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 6)

1. Strålkastare halvljus, höger, inställning för låg.
2. Körriktningsvisare, fram vänster, fel färg.
3. Strålkastare glas, höger, skadat.
4. Körriktningsvisare, bak höger, fel färg.
5. Färdbröms bromskraftfördelning, bak, bromsverkan ojämn.
6. Färdbröms hjulbroms, bak vänster, anliggning.

WITHOUT EUROAD

KOPIA

Miljökontrollvärdet (gränsvärdet inom parentes):**K-värde** 2,6 (2,6)**Bromsvärdet:**

Vänster fram 1,3 Höger fram 1,8

Vänster bak 1,3 Höger bak 0,7

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2005-12-15, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2006-01-16. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning**2005-11-15**

LEIF (LEIB)

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Örnsköldsvik
SKODA PICK-UP 1,9D 1998

Regnr: **DNG 689**

Chassinr: EHH673W5732619

Diarienum: 0234 2006-12-20 13:36:33

Föregående besiktning: 0234 2005-12-01

Vägmätarställning: 127758 km

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 2)

1. Hjulager, bak höger, missljud.
2. Färdbröms bromsbelägg, fram, båda sidor, slitna.



WITH EUROAD

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):

K-värde 0,9 (2,6)

Bromsvärden:

Vänster fram 1,6

Höger fram 1,9

Vänster bak 1,5

Höger bak 1,5

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2007-01-22, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2007-02-20. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning

2006-12-20

MAERI