

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Örnköldsvik
VOLVO FH12 6X2 1999

Regnr: **HPJ 144**

Chassinr: A4B3C1XA287935

Diarienummer: 0234 2005-11-18 12:30:08

Föregående besiktning: 2211 2005-05-03

Mätarställning: 792868 km

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 4)

1. Påbyggnadsram, höger, fäste, bristfällig fastsättning.
2. Bygelkoppling kopplingsbult, sliten.
3. Bromsslang, fram, båda sidor, skadad.
4. Färdbröms hjulbröms, vänster, andra axeln på fordonet, bromsverkan pulserande.

Bra att veta:

Krängningshämmare, båda sidor, andra axeln på fordonet, fastsättning glapp.

Krängningshämmare, fram, båda sidor, fastsättning glapp.

Färdbröms hjulbröms, höger, tredje axeln på fordonet, bromsverkan pulserande.

WITHOUT EUROAD

Miljökontrollvärdet (gränsvärdet inom parentes):

K-värde 0,4 (1,5)

* **Bromsvärdet, se särskilt protokoll ***

Beräknad retardationsförmåga : >6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2005-12-19, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2006-01-18. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning

2005-11-18

STSJ (MATJ) (BIJOR)

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)

Besiktningen är utförd i Örnköldsvik
VOLVO FH12 6X2 1999

Regnr: **HPJ 144**

Chassinr: A4B3C1XA287935

Darienr: 0234 2006-11-30 10:36:50

Föregående besiktning: 0000 2005-11-30

Vägmätarställning: 872935 km

Fordonet har följande fel: (Totalt antal fel: 6)

1. Skyltlykta, ur funktion.
2. Påbyggnadsram, båda sidor, fäste, bristfällig fastsättning.
3. Strålkastare halvljus, fram höger, inställning för låg.
4. Bygelkoppling underhållsbussning, fastsättning lös.
5. Fjäderbromscyliner, höger, andra axeln på fordonet, fastsättning lös.
6. Vindrutespolare, ur funktion.

Bra att veta:

Färdbröms hjulbroms, vänster, tredje axeln på fordonet, bromsverkan pulserande.



WITH EUROAD

Miljökontrollvärdet (gränsvärdet inom parentes):

K-värde 0,0 (1,5)

* **Bromsvärdet, se särskilt protokoll ***

Beräknad retardationsförmåga : >6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2007-01-02, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2007-01-30. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

AB Svensk Bilprovning

2006-11-30

MISVA (MAERI) (MIKA)