

**Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)**Besiktningen är utförd i HÖGDALEN  
NISSAN KING CAB 2,5 TD 4 2001Regnr: **SEL 923**

Chassinr: JN1BGUD22U0035841

Diariernr: 0420 2006-05-15 09:56:53

Föregående besiktning: 0420 2004-10-15

**Mätarställning:** 78489 km**Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 2)

1. Positionsslykta, fram, båda sidor, ur funktion.
2. Bromsrör, långsgående, vid Lastkännande ventil rostskadat.

**Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes):**K-värde** 1,6 (1,8)**Bromsvärden:**

Vänster fram 4,4 Höger fram 4,0

Vänster bak 2,8 Höger bak 2,5

**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2006-06-15, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2006-07-17. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

**AB Svensk Bilprovning****2006-05-15**

SVBER (PEBER)

**Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)**

Besiktningen är utförd i HÖGDALEN  
NISSAN KING CAB 2,5 TD 4 2001

Regnr: **SEL 923**

Chassinr: JN1BGUD22U0035841

Diariernr: 0420 2007-05-08 13:57:25

Föregående besiktning: 0420 2006-06-13

**Vägmätarställning:** 96456 km**Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 1)

1. Spindelled, vänster undre, glapp.

**Miljökontrollvärdet** (gränsvärden inom parentes):**K-värde** 0,3 (1,8)**Bromsvärden:**

Vänster fram 3,5 Höger fram 3,6

Vänster bak 2,0 Höger bak 1,9

**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning.

Ny kontrollbesiktning måste utföras.

Utförs inte besiktningen senast 2007-06-08, inträder körförbud.

Besiktningen (efterkontroll) utförs till lägre pris till och med 2007-07-09. Därefter krävs en ny besiktning till ordinarie pris. I stället för efterkontroll hos Bilprovningen kan ackrediterad verkstad utföra reparation samt prova och intyga att bristerna åtgärdats.

**AB Svensk Bilprovning****2007-05-08**

HAWA (PETBER)